

Sportello U. Edilizia : Comune di San Francesco al Campo (TO)

Arch. BERIA Daniela  
C.F.: BREDNL73R60E379E  
N. i. Albo 6410

Via Destefanis 23/A  
10070 - Vauda Can.se - To -

PROGETTO :  
Piano di Recupero in Area RB<sup>^</sup>  
(ai sensi art. 7 del PRGC - intervento di tipo f)

Proprietà :  
Soc. IMMOBILIARE INCIPIT S.r.l.  
P.Iva: 11737750015

UNITA' OPERAIA ALTO CANAVESE  
COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETA' INDIVISA  
P.Iva.: 01962160014

Data  
Novembre 2018

Tav. n. 01 b

Specifica:  
Documentazione fotografica

Progettista

Beria Daniela \_\_\_\_\_

Proprietà

INCIPIT S.r.l. \_\_\_\_\_

U.O.A.C. \_\_\_\_\_

## **SITUAZIONE ESISTENTE**

Struttura FABBRICATO PRINCIPALE –lato ovest



Foto 01 – edificio ad ovest



Foto 02 – porzione tettoia





Foto 03 – edifici vista sud e strada privata di accesso esistente



Foto 04 – corte interna – prospetto fabbricato principale



Foto 05 - corte interna – prospetto fabbricato principale



Foto 06 – ingresso corte interna





Foto 07 – prospetto interno tettoia ed edificio secondario



Foto 08 – tettoia sud



Foto 09 – tettoia in ferro esterna alla corte del fabbricato principale



Foto 10 – tettoia in ferro esterna alla corte del fabbricato principale





Foto 11 – prospetto edificio lato sud



Foto 12 – prospetto edificio lato sud



Foto 13 – prospetto lato sud



Foto 14 – prospetto lato nord





Foto 15 – prospetto lato nord



Foto 16 – prospetto su via Torino

## CONTESTO TIPOLOGICO



Foto 01 – edificio su via Torino – tre piani fuori terra



Foto 02 – edificio su via Torino – due piani fuori terra





Foto 03 – edificio commerciale su via Torino



Foto 04 – parcheggio edificio commerciale – sullo sfondo edificio tre piani fuori terra



Foto 05 – prospetto da via Torino- sullo sfondo edificio confinante - due piani fuori terra



Foto 06 – vista globale ovest-est – tettoia – edificio A






Foto 07 – vista globale ovest-est – il contorno definisce i fabbricati oggetto di intervento





Foto 08-09 – vista autolavaggio confinante a nord – sullo sfondo edificio a due piani fuori terra su via Torino con distributore di benzina – a lato gli edifici oggetto di intervento